
3620-12
3620-222
4001
502
54/1
51/6
51/5
51/4
51/1
1337/36
1337/35
24
1337/39
okraj obr.
311-3
0.54
1.08
1337/37
51/3
51/2
1337/38
25
18/2
684-7
okraj obr.
1337/41
16/5
14.20
16/7
0.18
18/10
okraj obr.
684-8
15.92
18/1
16/4
4002
1
pl.zn.
13.98
18/3
0.32
22/1
2k.
651-5
16/8
18/4
684-11k.
0.39
9.00
16/9
20/1
15/3
642-5
pl.zn.
15.00
17.95
15/2
14.97
0.43
15/1
13/2
20/2
3k.
3.50
642-4k.
0.35
321-1
tr.
19/1
14
13/1
23/1